

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕРЕЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2»**

АКТ

осмотра и проверки оборудования
детских игровых площадок

пгт. Березовка

03 июня 2019 г.

Комиссия в составе: Шиловой Маргариты Александровны, и.о. заведующей ДООУ, председателя комиссии, членов комиссии: Шефер Анны Владимировны, заместителя заведующей по АХР, Толстуновой Елены Алексеевны, воспитателя, провели осмотр и проверку оборудования детских игровых площадок МБДОУ «Березовский детский сад № 2» и составила акт.

На территории учреждения находится оборудование согласно перечню:

1. Корпус А, ул.Солнечная, 4

1.1. Участок группы «Ягодки».

	Оборудование	Соответствие/несоответствие
1.	Горка	соответствует
2.	Теневой навес	соответствует
3.	Песочница с крышкой	соответствует
4.	Домик «Остановка»	соответствует
5.	Лаз «Цветок»	соответствует
6.	Диван (скамейка со спинкой)	соответствует
7.	Уголок для отдыха (стол с лавочками)	соответствует

1.2. Участок группы «Гномики»

	Оборудование	Соответствие/несоответствие
1.	Теневой навес	соответствует
2.	Песочница с крышкой	соответствует
3.	Домик «Остановка»	соответствует
4.	Диван (скамейка со спинкой)	соответствует
5.	Уголок для отдыха (стол с лавочками)	соответствует

1.3. Участок группы «Пчелки»

	Оборудование	Соответствие/несоответствие
1.	Теневой навес	соответствует
2.	Песочница с крышкой	соответствует
3.	Домик «Остановка»	соответствует
4.	Диван (скамейка со спинкой)	соответствует
5.	Уголок для отдыха (стол с лавочкой)	соответствует
6.	Лабиринт «Крепость»	соответствует

1.4. Спортивный участок.

	Оборудование	Соответствие/несоответствие
1.	Турник трехуровневый	соответствует
2.	Бум	соответствует
3.	Воротики-лазы	соответствует
4.	Лабиринт	соответствует
5.	Стенка для метания	соответствует
6.	Шведская стенка	соответствует
7.	Ворота футбольные малые	соответствует
8.	Канатно-баскетбольный комплекс	соответствует

2. Корпус Б, ул.Заводская, 57 Г

2.1. Участок средней группы «Радуга»

	Оборудование	Соответствие/несоответствие
1.	Веранда	ремонт(пол,стены,потолок)
2.	Лабиринт	соответствует
3.	Песочница	соответствует
4.	Турник	соответствует
5.	Машина	несоответствует
6.	Гимнастическая стена	соответствует

2.2. Участок средней группы «Лучики»

	Оборудование	Соответствие/несоответствие
1.	Веранда	ремонт(пол,стены,потолок)
2.	Скамейка со спинкой	Ремонт 3шт.
3.	Песочница	несоответствует
4.	Турник	соответствует
5.	Качели	соответствует
6.	Пирамида	соответствует
7.	Гимнастическая стена	соответствует

8.	Шведская стена	соответствует
9.	Лестница	соответствует
10.	Игровой комплекс с горкой	соответствует
11.	Лестница-дуга	соответствует

Оборудование и его элементы осматриваются и обслуживаются в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности осуществляет Шефер А.В., заместитель заведующей по АХР, техническое обслуживание и ремонт осуществляет Юнусов С.К., рабочий по обслуживанию здания.

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта оформляется актом по учреждению.

В ходе внепланового осмотра определено:

- соответствие/не соответствие требованиям безопасности;
- наличие/отсутствие гниения деревянных элементов;
- наличие/отсутствие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации, а именно:


- соответствует возрастной группе детей, для которой они предназначены;
- обеспечивает доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования;
- не допускается скопление воды на поверхностях и обеспечивается свободный сток и просыхание;
- конструкции оборудования прочные, устойчивые;
- отсутствуют выступающие элементы оборудования с острыми концами или кромками;
- отсутствуют шероховатые поверхности, способные нанести травму ребенку;
- выступающие концы болтовых соединений защищены.


Обнаруженные в процессе осмотра оборудования недочеты, влияющие на безопасность оборудования, необходимо устранить до 01.07.2019 г.:

- 1) ремонт качелей,
- 2) ремонт песочниц,
- 3) ремонт ограждений между игровыми площадками,
- 4) установка МАФ,
- 5) ремонт пола на прогулочной веранде группа «Пчелки».

В связи с отсутствием финансирования на ремонт игрового оборудования Шефер А.В., Юнусову С.К. принять меры, обеспечивающие невозможность использования прогулочной веранды группы «Лучики» (корпус Б).

Председатель комиссии  М.А.Шилова

Члены комиссии  А.В.Шефер

 Е.А.Толстунова

Ознакомлен:

 С.К.Юнусов