

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕРЕЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2»**

АКТ
осмотра и проверки оборудования
детских игровых площадок

пгт. Березовка

01 июня 2018 года

Комиссия в составе: Шиловой Маргариты Александровны, и.о.заведующей ДОУ, председателя комиссии, членов комиссии: Шефер Анны Владимировны, заместителя заведующей по АХР, Шайнуровой Марии Владимировны, воспитателя, провели осмотр и проверку оборудования детских игровых площадок МБДОУ «Березовский детский сад № 2» и составила настоящий акт.

На территории учреждения находится оборудование согласно перечню:

1. Корпус А, ул. Солнечная, 4

1.1. Участок группы «Ягодки».

	Оборудование	Соответствие/несоответствие
1.	Горка	соответствует
2.	Теневой навес	соответствует
3.	Песочница с крышкой	соответствует
4.	Домик «Остановка»	соответствует
5.	Лаз «Цветок»	соответствует
6.	Диван (скамейка со спинкой)	соответствует
7.	Уголок для отдыха (стол с лавочками)	соответствует

1.2. Участок группы «Гномики».

	Оборудование	Соответствие/несоответствие
1.	Теневой навес	соответствует
2.	Песочница с крышкой	соответствует
3.	Домик «Остановка»	соответствует
4.	Диван (скамейка со спинкой)	соответствует
5.	Уголок для отдыха (стол с лавочками)	соответствует

1.3. Участок группы «Пчелки».

	Оборудование	Соответствие/несоответствие
1.	Теневой навес	соответствует
2.	Песочница с крышкой	соответствует
3.	Домик «Остановка»	соответствует
4.	Диван (скамейка со спинкой)	соответствует
5.	Уголок для отдыха (стол с лавочками)	соответствует
6.	Лабиринт «Крепость»	соответствует

1.4. Спортивный участок.

	Оборудование	Соответствие/несоответствие
1.	Турник трехуровневый	соответствует
2.	Бум	соответствует
3.	Воротики-лазы	соответствует
4.	Лабиринт	соответствует
5.	Стенка для метания	соответствует
6.	Шведская стенка	соответствует
7.	Ворота футбольные малые	соответствует
8.	Канатно-баскетбольный комплекс	соответствует

2. Корпус Б, ул. Заводская, 57 Г

2.1. Участок средней группы «Радуга»

	Оборудование	Соответствие/несоответствие
1.	Веранда	ремонт (пол, стены, потолок)
2.	Лабиринт	соответствует
3.	Песочница	соответствует
4.	Турник	соответствует
5.	Машина	не соответствует
6.	Гимнастическая стена	соответствует

2.2. Участок второй младшей группы «Лучики»

	Оборудование	Соответствие/несоответствие
1.	Веранда	ремонт (пол, стены, потолок)
2.	Скамейка со спинкой	Ремонт 3 шт.

3.	Песочница	не соответствует
4.	Турник	соответствует
5.	Качели	соответствует
6.	Пирамида	соответствует
7.	Гимнастическая стена	соответствует
8.	Шведская стена	соответствует
9.	Лестница	соответствует
10.	Игровой комплекс с горкой	соответствует
11.	Лестница-дуга	соответствует

Оборудование и его элементы осматриваются и обслуживаются в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности осуществляет Шефер А.В., заместитель заведующей по АХР, техническое обслуживание и ремонт осуществляет Юнусов С.К., рабочий по комплексному обслуживанию здания.

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта оформляются актом по учреждению.

В ходе внепланового осмотра определено:

- соответствие/не соответствие требованиям безопасности;
- наличие/отсутствие гниения деревянных элементов;
- наличие/отсутствие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации, а именно:

- соответствует возрастной группе детей, для которой они предназначены;
- обеспечивает доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования;
- не допускается скопление воды на поверхностях и обеспечивается свободный сток и просыхание;
- конструкции оборудования прочные, устойчивые;
- отсутствуют выступающие элементы оборудования с острыми концами или кромками;
- отсутствуют шероховатые поверхности, способные нанести травму ребенку;
- выступающие концы болтовых соединений защищены.

В процессе осмотра оборудования игровых площадок. недочеты, влияющие на безопасность оборудования, не обнаружены.

В связи с отсутствием финансирования на ремонт игрового оборудования (теневые навесы корпус Б) Шефер А.В., Юнусову С.К. принять меры, обеспечивающие невозможность пользования во время прогулок.

Председатель комиссии: М.А.Шилова М.А.Шилова

Члены комиссии А.В.Шефер А.В.Шефер

М.В.Шайнурова М.В.Шайнурова