



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ

«Березовский детский сад № 2»

Н.В.Коробко

01.06.2017

2017 г.

**ПАСПОРТ
доступности объекта
социальной
инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ «Березовский
детский сад № 2»,
корпус А**

п. Березовка

2017 год

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад № 2»

2. Адрес объекта:

662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка, ул.Солнечная, д. 4, корпус «А»

3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее 2-х этажное здание, общей площадью 803,17 кв. м.; часть здания 1-ый этаж 401,58 кв.м, 2-ой этаж 401,85 кв. м.; наличие прилегающего земельного участка – да, 4796 кв. м.

4. Год постройки здания -1963 год,

год последнего капитального ремонта – 2012 год

5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – нет, капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте: детский сад.

6. Название организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад № 2»,

МБДОУ «Березовский детский сад № 2»

7. Юридический адрес организации (учреждения):

662521, РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная, д. 4

8. Основание для пользования объектом:

Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление № 11 от 23.01.2003 года.

9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная

10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

11. Вышестоящая организация (наименование)

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование Березовский район в лице администрации Березовского района.

МБДОУ находится в ведомственном подчинении структурного подразделения администрации Березовского района, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, в лице Муниципального отдела образования администрации Березовского района

12. Адрес вышестоящей организации:

662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, д. 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

1. Сфера деятельности: образование

2. Виды оказываемых услуг:

- 2.1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
- 2.2) реализация адаптированных образовательных программ,
- 2.3) присмотр и уход.
3. Форма оказания услуг: с длительным 12-ти часовым пребыванием
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: образование физических лиц с 3-х до 8-ми лет
5. Категории обслуживаемых инвалидов:
 - 5.1. дети – инвалиды нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на коляске,
 - 5.2. дети – инвалиды с разной степенью умственной отсталости
6. Плановая мощность: посещаемость до 110 человек, проектная мощность 90 человек, пропускная способность – до 120 человек
7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом согласно приложению 1 к Паспорту доступности ОСИ наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
 - 2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
 - 2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
 - 2.4. Перекрестки: регулируемые.
 - 2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
 - 2.6. Перепады высоты на пути: нет
3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А»-доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение.

1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП (обустройство асфальтированных дорожек по пути следования детей – инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП (обустройство пандусов, поручней)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП (организация безбарьерной среды)

		для всех категорий детей – инвалидов)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2. Период проведения работ – не определен
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)
3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации – создание безбарьерной среды
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование.

Имеется заключение организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://mbdov2.ucoz.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» 05 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «12» 05 2017 г.

3. Решения Комиссии по обеспечению доступности от «12» май 2017 г.

Руководитель комиссии:

Заведующая МБДОУ

«Березовский детский сад № 2»

Юсич


Н.В.Коробко

Члены рабочей группы:


в том числе:




Т.В. Демина



М.А. Шилова



Т.А. Беспалых



А.Ю. Смирнова



Заведующая МБДОУ
«Березовский детский сад № 2»
Н.В.Коробко
20 17 г.

Анкета
к паспорту доступности ОСИ
МБДОУ «Березовский детский сад № 2»

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад № 2»
2. Адрес объекта:
662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка, ул.Солнечная, д. 4, корпус «А»
3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 2-х этажное здание, общей площадью 803,17 кв. м.; часть здания 1-ый этаж 401,58 кв.м, 2-ой этаж 401,85 кв. м.; наличие прилегающего земельного участка – да, 4796 кв. м.
4. Год постройки здания -1963 год,
год последнего капитального ремонта – 2012 год
5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – нет, капитального – нет.
6. Сведения об организации, расположенной на объекте: детский сад.
Название организации (учреждения):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад № 2»,
МБДОУ «Березовский детский сад № 2»
7. Юридический адрес организации (учреждения):
662521, РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная, д. 4
8. Основание для пользования объектом:
Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление № 11 от 23.01.2003 года.
9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная
10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
11. Вышестоящая организация (наименование)
Учредителем МБДОУ является муниципальное образование Березовский район в лице администрации Березовского района.
МБДОУ находится в ведомственном подчинении структурного подразделения администрации Березовского района, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, в лице Муниципального отдела образования администрации Березовского района
12. Адрес вышестоящей организации:
662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, д. 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

1. Сфера деятельности: образование
2. Виды оказываемых услуг:
 - 2.1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
 - 2.2) реализация адаптированных образовательных программ,
 - 2.3) присмотр и уход.
3. Форма оказания услуг: с длительным 12-ти часовым пребыванием
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: образование физических лиц с 3-х до 8-ми лет
5. Категории обслуживаемых инвалидов:
 - 5.1. дети – инвалиды нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на коляске,
 - 5.2. дети – инвалиды с разной степенью умственной отсталости
6. Плановая мощность: посещаемость до 110 человек, проектная мощность 90 человек, пропускная способность – до 120 человек
7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом согласно приложению 1 к Паспорту доступности ОСИ наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
 - 2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
 - 2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
 - 2.4. Перекрестки: регулируемые.
 - 2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
 - 2.6. Перепады высоты на пути: нет
3. Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А»-доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

4. Управленческое решение "

1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП (обустройство асфальтированных дорожек по пути следования детей – инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП (обустройство пандусов, поручней)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП (организация безбарьерной среды для всех категорий детей – инвалидов)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://mhdov2.ucoz.ru/>

(наименование сайта, портала)

Заведующая МБДОУ
«Березовский детский сад № 2»

Жалел -

Н.В.Коробко

Члены рабочей группы:
в том числе:

_____ Т.В.Демина

_____ М.А.Шилова

_____ Т.А.Беспалых

_____ А.Ю.Смирнова



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ
«Березовский детский сад № 2»
Н.В.Коробко
20 17 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
МБДОУ «Березовский детский сад № 2»**

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад № 2»
2. Адрес объекта:
662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка, ул.Солнечная, д. 4, корпус «А»
3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 2-х этажное здание, общей площадью 803,17 кв. м.; часть здания 1-ый этаж 401,58 кв.м, 2-ой этаж 401,85 кв. м.; наличие прилегающего земельного участка – да, 4796 кв. м.
4. Год постройки здания -1963 год,
год последнего капитального ремонта – 2012 год
5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – нет, капитального – нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте: детский сад.
6. Название организации (учреждения):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад № 2»,
МБДОУ «Березовский детский сад № 2»
7. Юридический адрес организации (учреждения):
662521, РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная, д. 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

1. Сфера деятельности: образование
2. Виды оказываемых услуг:
 - 2.1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
 - 2.2) реализация адаптированных образовательных программ,

2.3) присмотр и уход.

3. Форма оказания услуг: с длительным 12-ти часовым пребыванием

4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: образование физических лиц с 3-х до 8-ми лет

5. Категории обслуживаемых инвалидов:

5.1. дети – инвалиды нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на коляске,

5.2. дети – инвалиды с разной степенью умственной отсталости

6. Плановая мощность: посещаемость до 110 человек, проектная мощность 90 человек, пропускная способность – до 120 человек

7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом согласно приложению 1 к Паспорту доступности ОСИ наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

2.4. Перекрестки: регулируемые.

2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.1. Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	ДУ

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	„ ДП-И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР (обустройство асфальтированных дорожек по пути следования детей – инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР (обустройство пандусов, поручней)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР (организация безбарьерной среды для всех категорий детей – инвалидов)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – по мере поступления финансовых средств (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – создание безбарьерной среды
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование.

Имеется заключение организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
 - 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
 - 3. Путей движения в здании на 2 л.
 - 4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
 - 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
 - 6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Заведующая МБДОУ
«Березовский детский сад № 2»

Коробко Н.В.Коробко


Члены рабочей группы:
в том числе:

Демина Т.В.Демина
Шилова М.А.Шилова
Беспалых Т.А.Беспалых
Смирнова А.Ю.Смирнова

Управленческое решение согласовано «31» 05 2017 г.
(протокол № 1)

Комиссией по межведомственному взаимодействию.

Схема безопасного маршрута движения детей МБДОУ «Березовский детский сад № 2»



Ул. Солнечная

■ парковочные места

Движение детей



Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**
МБДОУ «Березовский детский сад № 2»,
п. Березовка, ул. Солнечная, 4, корпус А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию здания	осуществление работ по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Замечаний нет			
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет			нет перил ограждения	КОС	устройство перил ограждения	осуществление работ по мере выделения финансовых средств
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			Замечаний нет			
1.6	Общие требования к зоне							индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
МБДОУ «Березовский детский сад № 2»,
п. Березовка, ул. Солнечная, 4, корпус А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет						
2.2	Пандус (наружный)	Нет			отсутствует пандус	КОС	установка пандуса	осуществление работ по мере выделения финансовых средств
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			не соответствует требованиям	КО	Привести в соответствие возможно только при реконструкции здания	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
2.4	Дверь (входная)	Есть			отсутствуют фиксаторы	КО	установить фиксаторы двери в положении и открыто/закрыто	осуществление работ по мере выделения финансовых средств

								В
2.5	Тамбур	Есть			не соответствует требованиям	К О	Привести в соответствие возможно только при реконструкции здания	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
	Общие требования к зоне							индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (О,У)			индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно для категории инвалидов У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Результаты обследования:

1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ «Березовский детский сад № 2»,
п. Березовка, ул. Солнечная, 4, корпус А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет			отсутствуют информационные таблички и о препятствиях	К О С	установить информационные таблички и о препятствиях	осуществление работ по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10	К О С	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	К О С	установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			отсутствуют фиксаторы	КО	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	осуществление работ по мере выделения финансовых средств
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют	К	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	Общие требования к зоне							индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (У)			индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно для категории инвалидов У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Результаты обследования:

1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения 'объекта)

МБДОУ «Березовский детский сад № 2»,
п. Березовка, ул. Солнечная, 4, корпус А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Замечаний нет			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Замечаний нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Замечаний нет			
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У)			Не нуждается

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно для категории инвалидов У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Результаты обследования:

1. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ «Березовский детский сад № 2»,
п. Березовка, ул. Солнечная, 4, корпус А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			имеются пороги при входе в туалеты, отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К О С Г	установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п.	осуществление работ по мере выделения финансовых средств
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть			Замечаний нет			
	Общие требования к зоне							Требуется капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

	ОСИ)			
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (У)			Требуется капитальный ремонт

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно для категории инвалидов У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Результаты обследования:

- 1. Системы информации на объекте**
МБДОУ «Березовский детский сад № 2»,
п. Березовка, ул. Солнечная, 4, корпус А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют визуальные средств, отсутствует электронное табло с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации, расположенной на информационных стендах, не читаема	К О Г	установить информационные таблички в помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	осуществление работ по мере выделения финансовых средств
6.2	Акустические средства	Нет			отсутствуют акустические средства	С Г	установить акустические средства	осуществление работ по мере выделения

					предупр ждения об опаснос тях			ния финанс овых средст в
6.3	Тактильные средства	Нет			отсутств уют тактиль ные средства предупр ждения об опаснос тях	О С Г	Установить тактильные средства	осущес твлени е работ по мере выделе ния финанс овых средст в
	Общие требования к зоне							индиви дуально е решени е с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.